



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Apeadeiro Ferroviário
- Museu

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Degrau
- Estacionamento Proibido
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção