




- PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS**
 - Administrativos
 - Bombeiros
 - Campo de Jogos
 - Escolares
 - Estação/Apeadeiro Ferroviário
 - GNR
 - Hospital
 - Mercado Municipal
 - Museus
 - Piscinas Municipais
 - Tribunal
 - Unidade de Saúde
- BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS**
 - Abrigo de Transportes Colectivos
 - Árvore
 - Automóvel a obstruir o percurso pedonal
 - Banco
 - Bola, Prumo ou Meco
 - Caldeira de Árvore
 - Candeiro de Iluminação Pública
 - Contentor do Lixo
 - Corrimão/Guarda (Ausência)
 - Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
 - Degrau
 - Escada
 - Estacionamento Proibido
 - Floreira
 - Grelhas, buracos ou frestas >2cm
 - Inclinação Transversal Acentuada
 - Obra ou Tapume
 - Obstáculo Comercial
 - Papeleira
 - Passadeira (Ausência)
 - Passadeira (Pavimento Degradado)
 - Passadeira (Pintura Degradada)
 - Passadeira (Subdimensionamento)
 - Passadeira a Terminar em Estacionamento
 - Passadeira Desconfortável
 - Pavimento Degradado
 - Pavimento Tátil (Ausência)
 - Pavimento Tátil (Execução Indevida)
 - Percurso Pedonal (Ausência)
 - Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
 - Percurso Pedonal Desconfortável
 - Rampa
 - Rebaixamento de Passeio (Ausência)
 - Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
 - Sinal de Trânsito
 - Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

-  Administrativos
-  Bombeiros
-  Campo de Jogos
-  Escolares
-  Estação/Apeadeiro Ferroviário
-  GNR
-  Hospital
-  Mercado Municipal
-  Museus
-  Piscinas Municipais
-  Tribunal
-  Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

-  Abrigo de Transportes Colectivos
-  Árvore
-  Automóvel a obstruir o percurso pedonal
-  Banco
-  Bola, Prumo ou Meco
-  Caldeira de Árvore
-  Candeeiro de Iluminação Pública
-  Contentor do Lixo
-  Corrimão/Guarda (Ausência)
-  Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
-  Degrau
-  Escada
-  Estacionamento Proibido
-  Floreira
-  Greijas, buracos ou frestas >2cm
-  Inclinação Transversal Acentuada
-  Obra ou Tapume
-  Obstáculo Comercial
-  Papeleira
-  Passadeira (Ausência)
-  Passadeira (Pavimento Degradado)
-  Passadeira (Pintura Degradada)
-  Passadeira (Subdimensionamento)
-  Passadeira a Terminar em Estacionamento
-  Passadeira Desconfortável
-  Pavimento Degradado
-  Pavimento Tátil (Ausência)
-  Pavimento Tátil (Execução Indevida)
-  Percurso Pedonal (Ausência)
-  Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
-  Percurso Pedonal Desconfortável
-  Rampa
-  Rebaixamento de Passeio (Ausência)
-  Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
-  Sinal de Trânsito
-  Limite da área de intervenção

PROJETO ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE (RAMPA) DE ÁGUEDA	FOLHA Nº 02.2	ESCALA 1:1.000	N 
DESIGNAÇÃO PLANTA DAS BARREIRAS: ÁGUEDA	FASE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO - FASE I	DATA DEZEMBRO 2021	
CLIENTE Município de Águeda Praça do Município 3754-500 Águeda Telephone: +351 234 610 070 E-mail: geral@cm-agueda.pt			
PROJETISTA MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA. Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 4100 - 073 Porto			
COORDENAÇÃO E GESTÃO Eng.ª Paula Teles			
			



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÉTICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Coletivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção

PROJETO
ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DA
ACCESSIBILIDADE (RAMPA) DE AGUEDA

FOLHA Nº
02.4

ESCALA
1:1.000

N

DESIGNAÇÃO
PLANTA DAS BARREIRAS: AGUEDA

FASE
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO - FASE I

DATA
DEZEMBRO 2021

CLIENTE Município de Agueda
Praça do Município
3754-500 Agueda
Telefone: +351 234 510 070
E-mail: geral@cm-agueida.pt



PROJETISTA MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA.
Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 | 4100 - 073 Porto

COORDENAÇÃO E GESTÃO Eng.ª Paula Teles





PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Coletivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção

PROJETO ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DA ACCESSIBILIDADE (RAMPA) DE AGUEDA	FOLHA Nº 02.6	ESCALA 1:1.000	N
DESIGNAÇÃO PLANTA DAS BARREIRAS: ÁGUEDA	FASE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO - FASE I	DATA DEZEMBRO 2021	
CLIENTE Município de Agueda Praça do Município 3754-500 Agueda Telefone: +351 234 510 070 E-mail: geral@cm-agueda.pt			
PROJETISTA MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA. Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 4100 - 073 Porto			
COORDENAÇÃO E GESTÃO Eng.ª Paula Teles			




PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÉTICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção




PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

-  Administrativos
-  Bombeiros
-  Campo de Jogos
-  Escolares
-  Estação/Apeadeiro Ferroviário
-  GNR
-  Hospital
-  Mercado Municipal
-  Museus
-  Piscinas Municipais
-  Tribunal
-  Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

-  Abrigo de Transportes Colectivos
-  Árvore
-  Automóvel a obstruir o percurso pedonal
-  Banco
-  Bola, Prumo ou Meco
-  Caldeira de Árvore
-  Candeeiro de Iluminação Pública
-  Contentor do Lixo
-  Corrimão/Guarda (Ausência)
-  Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
-  Degrau
-  Escada
-  Estacionamento Proibido
-  Floreira
-  Grelhas, buracos ou frestas >2cm
-  Inclinação Transversal Acentuada
-  Obra ou Tapume
-  Obstáculo Comercial
-  Papeleira
-  Passadeira (Ausência)
-  Passadeira (Pavimento Degradado)
-  Passadeira (Pintura Degradada)
-  Passadeira (Subdimensionamento)
-  Passadeira a Terminar em Estacionamento
-  Passadeira Desconfortável
-  Pavimento Degradado
-  Pavimento Tátil (Ausência)
-  Pavimento Tátil (Execução Indevida)
-  Percurso Pedonal (Ausência)
-  Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
-  Percurso Pedonal Desconfortável
-  Rampa
-  Rebaixamento de Passeio (Ausência)
-  Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
-  Sinal de Trânsito
-  Limite da área de intervenção

PROJETO ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DA ACCESSIBILIDADE (RAMPA) DE ÁGUEDA	FOLHA Nº 02.8	ESCALA 1:1.000	N 
DESIGNAÇÃO PLANTA DAS BARREIRAS: ÁGUEDA	FASE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO - FASE I	DATA DEZEMBRO 2021	
CLIENTE Município de Águeda Praça do Município 3754-500 Águeda Telefone: +351 234 510 070 E-mail: geral@cm-agueda.pt			
PROJETISTA MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA. Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 4100 - 073 Porto			
COORDENAÇÃO E GESTÃO Eng.ª Paula Teles			



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

-  Administrativos
-  Bombeiros
-  Campo de Jogos
-  Escolares
-  Estação/Apeadeiro Ferroviário
-  GNR
-  Hospital
-  Mercado Municipal
-  Museus
-  Piscinas Municipais
-  Tribunal
-  Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

-  Abrigo de Transportes Colectivos
-  Árvore
-  Automóvel a obstruir o percurso pedonal
-  Banco
-  Bola, Prumo ou Meco
-  Caldeira de Árvore
-  Candeeiro de Iluminação Pública
-  Contentor do Lixo
-  Corrimão/Guarda (Ausência)
-  Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
-  Degrau
-  Escada
-  Estacionamento Proibido
-  Floreira
-  Grelhas, buracos ou frestas >2cm
-  Inclinação Transversal Acentuada
-  Obra ou Tapume
-  Obstáculo Comercial
-  Papeleira
-  Passadeira (Ausência)
-  Passadeira (Pavimento Degradado)
-  Passadeira (Pintura Degradada)
-  Passadeira (Subdimensionamento)
-  Passadeira a Terminar em Estacionamento
-  Passadeira Desconfortável
-  Pavimento Degradado
-  Pavimento Tátil (Ausência)
-  Pavimento Tátil (Execução Indevida)
-  Percurso Pedonal (Ausência)
-  Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
-  Percurso Pedonal Desconfortável
-  Rampa
-  Rebaixamento de Passeio (Ausência)
-  Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
-  Sinal de Trânsito
-  Limite da área de intervenção

PROJETO ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DA ACCESSIBILIDADE (RAMPA) DE ÁGUEDA	FOLHA Nº 02.9	ESCALA 1:1.000	N 
DESIGNAÇÃO PLANTA DAS BARREIRAS: ÁGUEDA	FASE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO - FASE I	DATA DEZEMBRO 2021	

CLIENTE Município de Águeda Praça do Município 3754-500 Águeda Telefone: +351 234 510 070 E-mail: geral@cm-agueda.pt	
---	---

PROJETISTA MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA. Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 4100 - 073 Porto	
COORDENAÇÃO E GESTÃO Eng.ª Paula Teles	




PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção

PROJETO ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DA ACCESSIBILIDADE (RAMPA) DE AGUEDA	FOLHA Nº 02/10	ESCALA 1:1.000	N ↑
DESIGNAÇÃO PLANTA DAS BARREIRAS: FERMENTELOS	FASE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO - FASE I	DATA DEZEMBRO 2021	
CLIENTE Município de Agueda Praça do Município 3754-500 Agueda Telefone: +351 234 610 070 E-mail: geral@cm-agueda.pt			
PROJETISTA MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA. Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 4100 - 073 Porto			
COORDENAÇÃO E GESTÃO Eng.ª Paula Teles			



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

Administrativos

Bombeiros

Campo de Jogos

Escolares

Estação/Apeadeiro Ferroviário

GNR

Hospital

Mercado Municipal

Museus

Piscinas Municipais

Tribunal

Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

Abrigo de Transportes Coletivos

Árvore

Automóvel a obstruir o percurso pedonal

Banco

Bola, Prumo ou Meco

Caldeira de Árvore

Candeiro de Iluminação Pública

Contentor do Lixo

Corrimão/Guarda (Ausência)

Corrimão/Guarda (Execução Indevida)

Degrau

Escada

Estacionamento Proibido

Floreira

Grelhas, buracos ou frestas >2cm

Inclinação Transversal Acentuada

Obra ou Tapume

Obstáculo Comercial

Papeleira

Passadeira (Ausência)

Passadeira (Pavimento Degradado)

Passadeira (Pintura Degradada)

Passadeira (Subdimensionamento)

Passadeira a Terminar em Estacionamento

Passadeira Desconfortável

Pavimento Degradado

Pavimento Tátil (Ausência)

Pavimento Tátil (Execução Indevida)

Percurso Pedonal (Ausência)

Percurso Pedonal (Subdimensionamento)

Percurso Pedonal Desconfortável


Rampa

Rebaixamento de Passeio (Ausência)

Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)

Sinal de Trânsito

Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção



- PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS**
- 

Administrativos
- 

Bombeiros
- 

Campo de Jogos
- 

Escolares
- 

Estação/Apeadeiro Ferroviário
- 

GNR
- 

Hospital
- 

Mercado Municipal
- 

Museus
- 

Piscinas Municipais
- 

Tribunal
- 

Unidade de Saúde
- BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS**
- 

Abrigo de Transportes Colectivos
- 

Árvore
- 

Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- 

Banco
- 

Bola, Prumo ou Meco
- 

Caldeira de Árvore
- 

Candeeiro de Iluminação Pública
- 

Contentor do Lixo
- 

Corrimão/Guarda (Ausência)
- 

Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- 

Degrau
- 

Escada
- 

Estacionamento Proibido
- 

Floreira
- 

Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- 

Inclinação Transversal Acentuada
- 

Obra ou Tapume
- 

Obstáculo Comercial
- 

Papeleira
- 

Passadeira (Ausência)
- 

Passadeira (Pavimento Degradado)
- 

Passadeira (Pintura Degradada)
- 

Passadeira (Subdimensionamento)
- 

Passadeira a Terminar em Estacionamento
- 

Passadeira Desconfortável
- 

Pavimento Degradado
- 

Pavimento Tátil (Ausência)
- 

Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- 

Percurso Pedonal (Ausência)
- 

Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- 

Percurso Pedonal Desconfortável
- 


Rampa
- 

Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- 


Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- 

Sinal de Trânsito
- 

Limite da área de intervenção



- PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS**
- Administrativos
 - Bombeiros
 - Campo de Jogos
 - Escolares
 - Estação/Apeadeiro Ferroviário
 - GNR
 - Hospital
 - Mercado Municipal
 - Museus
 - Piscinas Municipais
 - Tribunal
 - Unidade de Saúde
- BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS**
- Abrigo de Transportes Colectivos
 - Árvore
 - Automóvel a obstruir o percurso pedonal
 - Banco
 - Bola, Prumo ou Meco
 - Caldeira de Árvore
 - Candeiro de Iluminação Pública
 - Contentor do Lixo
 - Corrimão/Guarda (Ausência)
 - Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
 - Degrau
 - Escada
 - Estacionamento Proibido
 - Floreira
 - Grelhas, buracos ou frestas >2cm
 - Inclinação Transversal Acentuada
 - Obra ou Tapume
 - Obstáculo Comercial
 - Papeleira
 - Passadeira (Ausência)
 - Passadeira (Pavimento Degradado)
 - Passadeira (Pintura Degradada)
 - Passadeira (Subdimensionamento)
 - Passadeira a Terminar em Estacionamento
 - Passadeira Desconfortável
 - Pavimento Degradado
 - Pavimento Tátil (Ausência)
 - Pavimento Tátil (Execução Indevida)
 - Percurso Pedonal (Ausência)
 - Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
 - Percurso Pedonal Desconfortável
 - Rampa
 - Rebaixamento de Passeio (Ausência)
 - Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
 - Sinal de Trânsito
 - Limite da área de intervenção




PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção




PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção

PROJETO ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DA ACCESSIBILIDADE (RAMPA) DE ÁGUEDA	FOLHA Nº 02.18	ESCALA 1:1.000	N
CLIENTE Município de Águeda Praça do Município 3754-500 Águeda Telefone: +351 234 610 070 E-mail: geral@cm-agueida.pt	FASE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO - FASE I	DATA DEZEMBRO 2021	
PROJETISTA: MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA. Avenida Dr. Antunes Guimarães, 342 4100 - 073 Porto			
COORDENAÇÃO E GESTÃO: Eng.ª Paula Teles			



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- Administrativos
- Bombeiros
- Campo de Jogos
- Escolares
- Estação/Apeadeiro Ferroviário
- GNR
- Hospital
- Mercado Municipal
- Museus
- Piscinas Municipais
- Tribunal
- Unidade de Saúde

BARREIRAS ARQUITETÓNICAS E URBANÍSTICAS

- Abrigo de Transportes Colectivos
- Árvore
- Automóvel a obstruir o percurso pedonal
- Banco
- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Candeeiro de Iluminação Pública
- Contentor do Lixo
- Corrimão/Guarda (Ausência)
- Corrimão/Guarda (Execução Indevida)
- Degrau
- Escada
- Estacionamento Proibido
- Floreira
- Grelhas, buracos ou frestas >2cm
- Inclinação Transversal Acentuada
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial
- Papeleira
- Passadeira (Ausência)
- Passadeira (Pavimento Degradado)
- Passadeira (Pintura Degradada)
- Passadeira (Subdimensionamento)
- Passadeira a Terminar em Estacionamento
- Passadeira Desconfortável
- Pavimento Degradado
- Pavimento Tátil (Ausência)
- Pavimento Tátil (Execução Indevida)
- Percurso Pedonal (Ausência)
- Percurso Pedonal (Subdimensionamento)
- Percurso Pedonal Desconfortável
- Rampa
- Rebaixamento de Passeio (Ausência)
- Rebaixamento de Passeio (Execução Indevida)
- Sinal de Trânsito
- Limite da área de intervenção